


◎ 无目标运转中无斜率变速(PLSV) – 伺服马达

◆图示:



◆接线图:

